

SVARĪGĀKIE RISKI, **FLĪZĒTĀJA** DARBĀ

Kā rīkoties, lai strādātu DROŠI

Strādājot par flīzētāju, Tevi var apdraudēt dažādi riska faktori!

Fiziska pārslodze

Smags fizisks darbs un darbs piespiedu pozās (piemēram, tupot uz ceļgaliem) var būt iemesls neatgriezeniskiem mugurkaula vai locītavu bojājumiem

Nelaiemes gadījumi

Asas flīžu malas, kļūmes rokas instrumentu lietošanā, nepareiza smagumu pārvietošanas tehnika, pakļupšana un citi nelaimes gadījumu riski var būt smagu nelaimes gadījumu iemesls

Lai strādātu DROŠI:

- Lieto tikai darba kārtībā esošu darba aprīkojumu, pirms darba sākšanas to pārbaudi! Ziņo darba devējam, ja kaut kas nav kārtībā!
- Lieto darba aprīkojumu tikai tiem nolūkiem, kuriem tas paredzēts!
- Lieto visus nepieciešamos individuālās aizsardzības līdzekļus – austiņas, darba cimdus, sejas aizsegu vai aizsargbrilles –, kā arī darba apģērbu un apavus!
- Veicot flīzēšanu augstumā, **ievēro VISAS prasības** drošam darbam augstumā!
- Vienmēr sakārto savu darba vietu, novāc liekos materiālus vai atgriezumus!
- Ievēro atpūtas pauzes, to laikā pavigro, ievēro veselīgu un kustīgu dzīvesveidu!
- Rūpējies par savu veselību un apmeklē obligātās veselības pārbaudes!



Troksnis

Ilgstošs troksnis var izraisīt neatgriezenisku vādzirdību un kurlumu

Ķīmiskās vielas un putekļi

- Abrazīvie putekļi, kas rodas flīžu griešanas laikā, var sabojāt Tavas plaušas, ādu un acis
- Ķīmiskās vielas (līmes, hidroizolācijas vai tīrīšanas līdzekļi u. tml.) var neatgriezeniski ietekmēt Tavu nervu sistēmu un ādu

Bioloģiskie riski

Tev var nākties saskarties ar dažādiem bioloģiskiem riskiem, piemēram, hepatīta A vīrusu vai pelējuma sēnēm, arī strādājot telpās



Labklājības ministrija



Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra



Valsts darba
inspekcija



RĪGAS STRADIŅA
UNIVERSITĀTE



DARBA DROŠĪBAS un
VIDES VESELĪBAS INSTITŪTS
RSU aģentūra



Nr. 268-2015