



Darbinieku iesaiste darba vides uzlabošanā un bīstamību novēršanā

Rita Apine

rita.apine@schneider-electric.com

Darba aizsardzības, vides un ēku apsaimniekošanas vadītāja

Life Is On

Schneider
Electric

Lexel Fabrika

- Vienīgais Schneider Electric ražošanas uzņēmums Baltijā
- Darbības sfēra – **elektronikas produktu** (dūmu detektoru, kustību sensoru, gaismas regulatoru, u.c.) **ražošana**
- Darbinieku skaits - 288



Darbinieku iesaiste darba vides uzlabošanā un bīstamību novēršanā



**POTENCIĀLI BĪSTAMU SITUĀCIJU
REĢISTRĒŠANA**



**DARBINIEKU IETEIKUMU
SISTĒMA**



Life Is On

POTENCIĀLI BĪSTAMU SITUĀCIJU REĢISTRĒŠANA

Potenciāli bīstamu situāciju reģistrēšana

Kas ir potenciāli bīstama situācija?

Stāvoklis vai notikums, kura rezultātā varētu tikt gūta trauma, un kam varētu būt nepieciešama tālāka izpēte, lai noteiktu cēloni un veicamās darbības tā novēršanai

Neplānoti notikumi, kas laimīgas sakritības dēļ nav radījuši traumu personām, taču varēja radīt vai ir radījuši īpašuma bojājumus

Potenciāli bīstami **darba apstākļi**

Nedroša/potenciāli bīstama **uzvedība**,



Rīki potenciāli bīstamo situāciju reģistrēšana

- BUBAK



- Near miss ziņojumu lapa

Near miss ziņojums

Atzīmējiet, kuri cēloņi attiecas uz incidentu:

- Neatbilstoša uzvedība, izturēšanās, rīcība
- Darba vides/telpas neatbilstība
- Neatbilstošs darba aprīkojums
- Nepiemērotas darba metodes
- Nepilnīga vadība, organizācija
- Individuālo aizsardzības līdzekļu neesamība
- Pārvietošanās, satiksmes ceļi, transports

Veiktie pasākumi: _____

Schneider Electric

Near miss ziņojums

Datums: _____ **Laiks:** _____

Vieta: _____

Ziņotājs: _____


Īss incidenta apraksts: _____

Reģ. Nr.: _____

Schneider Electric

Potenciāli bīstamu situāciju reģistrēšana SIM-1 (Short Interval Meeting) dēļis


BUBAK



Near miss
ziņojumu
veidlapa

Potenciāli bīstamu situāciju reģistrēšana

Kā notiek potenciāli bīstamu situāciju reģistrēšana?




Potenciāli bīstamu situāciju reģistrēšana

Kā tiek veicināta potenciāli bīstamu situāciju reģistrēšana?


- Tiek noteikts mērķis, cik Near miss+BUBAK gada laikā katram darbiniekam jāreģistrē, sadalot kopējo mērķi pa struktūrvienībām atkarībā no darbinieku skaita
- No struktūrvienības mērķa izpildes atkarīgs ikmēneša piemaksas apmērs
- Visām situācijām, kas saistītas ar drošību, noteikta atrisināšanas prioritāte
- Ar drošības jautājumiem tiek sākta katra ikrīta SIM (Short Interval meeting) sapulce



Potenciāli bīstamo situāciju reģistrēšanas statistika – 2016. un 2017.gadā




Potenciāli bīstamo situāciju reģistrēšana struktūrvienībās - 2017




Potenciāli bīstamas situācijas

Necaurredzamas durvis, iespējams sadursmes risks



Potenciāli bīstamas situācijas

Atšķirīgs plauktu dziļums Noliklavā (80 cm un 110 cm)



Potenciāli bīstamas situācijas

Lexel Fabrika Drošības aktualitāte		
Tēma: Sastiepta mugura, ceļot alvas atkritumu spaini	Izdevējs: Rīta Apine	Atbildīgais: H&S, visi nodarbinātie
Nelaiemes gadījuma apraksts, fakti: <p>2017.gada 27.februārī Noliktavas darbinieks uz ratiņiem veda alvas atkritumu spaini. Darbinieks, vēloties novietot atkritumu spaini labākā pozīcijā uz ratiņiem, pacēla to, izmantojot neergonomiskus smagumu pārvietošanas principus un sastiepa muguras muskuļus.</p>	Cēloņi un veicinošie faktori: <ol style="list-style-type: none">1) Pārāk liela tilpuma alvas atkritumu spaini, kas Ražošanas operatoriem rada iespēju tos piepildīt pilnus ar smagu alvu2) Lietoti neergonomiski smagumu pārvietošanas principi	Instrukcijas/Prasības: OBLIGĀTĀS PRASĪBAS: Darbinieki: <p>Pirms pārvietot/pacelt smagumus, pārliecināties, vai to nepieciešams un vai ir iespējams veikt vienam darbiniekam.</p> <p>Ja smagumus nepieciešams pārvietot, ievērot:</p> <ul style="list-style-type: none">• Celt pietupjoties ar taisnu muguru, izmantojot kāju, nevis muguras muskuļu spēku• Izvairīties no rotācijas kustībām muguras daļā. Darba drošības pasākumu plāns: <ol style="list-style-type: none">1. Informēt darbiniekus par notikušo nelaiemes gadījumu2. Nomainīt alvas atkritumu konteinerus pret mazāka tilpuma konteineriem3. Atkārtoti apmācīt darbiniekus par ergonomisku smagumu pārvietošanu
Ietekme: <input checked="" type="checkbox"/> Darba drošība un veselība <input type="checkbox"/> Vide <input type="checkbox"/> Ipašums <input type="checkbox"/> Drošība	Terminš: Apstiprināts: 02.03.2017. Ieviešana: 02.03.2017.	Aktualitāte: <input checked="" type="checkbox"/> Ražošana <input checked="" type="checkbox"/> Loģistika <input type="checkbox"/> Biroji <input type="checkbox"/> Apkalpošana <input type="checkbox"/> Vadība un darbinieki <input checked="" type="checkbox"/> Tikai iesaistītie darbinieki

Potenciāli bīstamu situāciju novēršana



Potenciāli bīstamas situācijas – Near miss

Lexel Fabrika Drošības aktualitāte


Tēma: Gājēju pārvietošanās pa braucamo daļu

Izdevējs: Rita Apine

Atbildīgais: Visi nodarbinātie

Gandrīz notikuša nelaimes gadījuma apraksts, fakti:

2017. gada 15. februārī ap plkst 7:00 no rīta, novietojot automašīnu atpakaļgaitā stāvvietā, darbiniece nepamanīja gājēju, kurš šķērsoja teritoriju tam neparedzētā vietā, un gandrīz uzbrauca virsū.



Cēloņi un veicinošie faktori:

- 1) Pārkāpti teritorijas lietošanas noteikumi, šķērsojot brauktuvi tam neparedzētā vietā
- 2) Gājēji diennakts tumšajā laikā nav redzami – uz apģērba nav vai nav pietiekami daudz gaismas atstarojošo elementu

Instrukcijas/Prasības:

OBLIGĀTĀS PRASĪBAS:

Darbinieki:

- Pārvietoties uzņēmuma teritorijā atļauts tikai pa gājējiem paredzēto ceļu!
- Brauktuvi šķērsot tikai, izmantojot gājēju pāreju!
- Diennakts tumšajā laikā lietot gaismu atstarojošus elementus!

Ietekme:

- Darba drošība un veselība Vide
 Īpašums Drošība

Termiņš:

Apstiprināts: 02.03.2017.
Ieviešana: 02.03.2017.

Aktualitāte:

- Ražošana Loģistika Biroji
 Apkalpošana Vadība un darbinieki
 Tikai iesaistītie darbinieki

Potenciāli bīstamas situācijas



Nestabila palete



Atlupusi uzlīme uz gājēju ceļa

Potenciāli bīstamas situācijas



Noplīsusi sienas
līste



Nepareizi novietots
monitors



Skrūves gals uz
transporta ceļa

Potenciāli bīstamas situācijas



Ūdens uz gājēju ceļa



Pārsniegts pieļaujamo
kastu augstums



DARBINIEKU IETEIKUMU SISTĒMA


Darbinieku ieteikumu sistēma

- Paredzēta, lai caur darbinieku ieteikumiem **ieviestu nepārtrauktus uzlabojumus** dažādās jomās
- Par katru apstiprinātu un ieviestu ieteikumu konkrētā darbinieka struktūrvienība **saņem 15Eur atlīdzību**, kuru izlieto kopīgam atpūtas/komandas saliedēšanās pasākumam
- Ja viens darbinieks gada laikā iesniedzis vismaz 7 ieteikumus, kas ieviesti un apstiprināti, tad par katru nākamo ieteikumu atlīdzība tiek ieskaitīta darbiniekam kopā ar algu




Ieteikumu statistika

Ieviesto ieteikumu skaits 2014-2017



Ieteikumu piemēri



Ieviest regulējamus galdus
THT-1, lai uzlabotu
ergonomiku



Aprīkot smēķētavas ar
ugunsdzēsības aerosoliem

Ieteikumu piemēri



Uzstādīt Noliklavā zviedru sienu

Ieteikumu atlīdzības piemērs



Pašu darbinieku organizēts Ražošanas brigādes boulinga apmeklējums

Life Is On

Schneider
Electric