



**APKOPIJU UN IEKĀRTU UZTURĒŠANAS ELEKTRONISKĀ
VADĪBAS SISTĒMA – UZ NĀKOTNI VĒRSTA
UZŅĒMUMA DROŠA PROCESU VIDE**

PAR MUMS

VTL ir viens no lielākajiem naftas un naftas produktu pārkraušanas termināļiem Eiropā ar pasaules līmeņa pieredzi

Martank B.V. (VITOL) 100%
Dibināts 1961

Produktu pārkraušana, uzglabāšana, sajaukšana

Daļa no VENTSPILS speciālās ekonomiskās zonas (SEZ)

Termināļa teritorija – 147 futbola laukumi (94ha)

Kopējais VTL cauruļvadu garums >100km



Kapacitāte (m ³)	1,196,000
Rezervuāri	106
Darbinieki	103
Piestātnes	4
Maksimālā iegrimē (m)	15
Dzelzceļa estakādes	2
Autocisternu uzpildes stacija	
Sūknētavas	9
Tvaiku savākšanas iekārta	



VTL ELEKTRONISKĀS VADĪBAS SISTĒMAS



gemini.office.ads

Tehnoloģisko procesu automatizācija



alfresco.office.ads

Dokumentu elektroniskā vadības sistēma



eskola.office.ads

Apmācību vadības sistēma



meteo.vnt.lv

VTL laika ziņas



<https://hop.office.ads>

Personālvadība



<https://teams.microsoft.com>

Komandu sadarbības platforma

VTL ELEKTRONISKĀS VADĪBAS SISTĒMAS



Summary



Shore tank (SHT)



Profit and Loss (P&L)



Risks, opportunities and
movements (R&O)



Cash flow (CF)



Capex



Customer service (CS)



Environmental, social
and governance (ESG)



Health, safety, and
environment (HSE)



Business risk



Human resources (HR)



Terminal plan

VTL DARBA DROŠĪBAS UN KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMA

GURUFIELD



ENVIRO



Pārmaiņas

Ideja



Starts un izstrāde



Pārmaiņas

Mainījās īpašnieks

Tika liegta piekļuve esošām, vitāli svarīgām, elektroniskām sistēmām

Pastāvēja risks pazaudēt lielu daudzumu datus

Vecās sistēmas bija ļoti DĀRGAS



Ideja

Iesaistām darbiniekus par iespējamām risinājumiem

Ieteikums veidot pašiem savu iekārtu uzturēšanas sistēmu

Risku un izmaksu izvērtēšana



Starts un izstrāde Ieviešanas etapi



Aktīvie darbi redzami kartē
Norīkojumi saskaņojami
starp vairākām nodaļām
elektroniski

Darba
pieprasījumi


Pirmie 2 mēneši
Jāaptver visas iekārtas
termināli. Kopā: 23 000 Tagi

Norīkojumi
darbu veikšanai



Bloķēšana /
marķēšana

Drošai darbu izpildei



Apkopju/ Inspekciju plānošana
Inspekciju plāni, automātiska
darba pieprasījumu ģenerēšana


Apkopju
uzturēšana



Darbinieku mērķi
360* novērtējums

Papildus darbiņi no HR
Vienota vieta mērķiem un
novērtējumiem





Darba
pieprasījumi

Norīkojumi
darbu veikšanai

Bloķēšana /
markēšana

Apkopju
uzturēšana

Darbinieku mērķi
360* novērtējums

→ Work Orders → Add new Work Order

Jānis Ivaško
SIA Vitol Terminal Latvia

JI

Create

New Work Order

Part of

W Order ID

W Select parent work order

WORK ORDER

Title *

Title

Priority *

▲ None ▼

☐ Safety Critical

☐ Business Critical

COST UNT

Tag *

Select Tag

Location

Location

Asset

Select Tag Asset

Type

Corrective ▼

Description

Work description

Planner

Select planner

Status

🔄 Requested ▼

☐ Operations check required

REGISTRATION

Registered by

Jānis Ivaško

Registration date

📅 30.10.2024 14:10

PHOTOS

Add photos

Darba
pieprasījumi



Norīkojumi
darbu veikšanai

Bloķēšana /
markēšana

Apkopju
uzturēšana

Darbinieku mērķi
360* novērtējums



→ Work Orders → 4. estakādes 8. ceļa A nolīšanas iekārtas

Jānis Ivaško
SIA Vitol Terminal Latvia

W022604

General

Tasks 1

Inspections 33

Documentation

Materials

History

Edit

Update Status

Progress

Requested

In Preparation

Ready For Execution

In Execution

Technically Closed

Closed

Work Order *

022604

4. estakādes 8. ceļa A nolīšanas iekārtas

Priority *

None

Safety Critical

Business Critical

COST UNIT

Tag *

L1134: Ceļš 8 [Estakāde Nr. 4 (Area 4)]

Tag Type

Tag Type

Asset

Select Tag Asset

Asset Type

Asset Type

Department

Select Department

Cost Centre

Select Cost Centre

Site

Select Site

Description

4. estakādes 8. ceļa A nolīšanas iekārtas

Work permit required

Operations check required

PLAN

Service Contract

Type

Inspection

Planner *

Jānis Ivaško

EXECUTE BY

Professional Group

External Partner

Partner

Hydrob

Employee

Vladimirs

PLANNED

Lead time

20

hour(s)

Start time *

21.11.2024 08:00

Ready *

25.11.2024 12:00

Hours

0.00

hour(s)

ACTUAL

Lead time

Lead time

hour(s)

Start Time

24.10.2024 08:42

Ready

Actual Ready time

Hours

0.00

hour(s)

REGISTRATION

Status

In Execution

Registered by

Jānis Ivaško

Registration date

24.10.2024 08:41

ID

Sub Work Orders (follow ups)

Type

Status

Tag

Registered At

Requested By

No sub work orders

Link Work Order

Create new sub-Work Order

Darba
pieprasījumi




Norīkojumi
darbu veikšanai

Bloķēšana /
markēšana

Apkopju
uzturēšana

Darbinieku mērķi
360* novērtējums



Work Orders → Overview

Jānis Ivaško
SIA Vitol Terminal Latvia

Reset All Overview 14878 My Requests 19 Assigned to me 35 Executed by me 6 Following 3 Create Work Order

ID	Title	Type	Status	Tag	Pin. end date	Registered At	Regist...	Planner	Partner
Search	Search	Select	Select	Search	Select date	Select date	Search	Search	Search
022612	PS-01 Mobilais sūknis (divpakāpju) dzīzeldegvielas pl...	Corrective	Ready	PMP-PS01 Pārvietojamais sūknis PS-1 (VPS Double SCREW...	23.11.2024	26.10.2024	V2 Vlt...	Rusla...	SIA Vi...
022611	3. estakādes, 5c . ieliešanas iekārta	Corrective	Technically Closed	L0371 Estakāde Nr. 3 (Area 5)	08.11.2024	26.10.2024	AR Ar...	Jānis ...	SIA Vi...
022610	Autocisternu uzpildes inspekcija	Inspection	In Preparation	BUI-217 Autocisternu uzpildes stacija Nr. 3/4 (DUS)	28.11.2024	26.10.2024	Sy... JI	Jānis ...	SIA Vi...
022609	jauns darba pieprasījums	General Work	In Preparation	VTL-AREA Area VTL		25.10.2024	JI Jā...	Jānis ...	
022608	Follow up from inspection - Ikmēneša VRU inspek...	Follow up work	In Execution	MOA-7540 Ar motoru darbināms pievads [Absorbent sup...	27.12.2024	25.10.2024	JI Jā...	Igors ...	Multic...
022607	Follow up from inspection - Ikmēneša VRU inspekcija	Follow up work	In Preparation	BUI-VRU Tvaika reģenerācijas ierīce (VRU) (Area 5)		25.10.2024	JI Jā...	Jānis ...	SIA Vi...
022606	[RADAR] Limeņa mērītājus un temperatūras devējus ...	Inspection	In Execution	VTL VTL Terminal	16.12.2024	25.10.2024	Sy... IG	Igors ...	Radar...
022605	36.rez.nevar pagriezt sifona kranu.	Corrective	In Preparation	VTL-AREA Area VTL		24.10.2024	SK Se...	IZ Ivars ...	
022604	4. estakādes 8. ceļa A noliešanas iekārtas	Inspection	In Execution	L1134 Ceļš 8 [Estakāde Nr. 4 (Area 4)]	25.11.2024	24.10.2024	JI Jā...	Jānis ...	Hydro...
022603	jauns darba pieprasījums	Corrective	Cancelled	BUI-001 Administrācijas ēka, (+ el. sadale Z-115.)		23.10.2024	JI Jā...	Jānis ...	
022602	(ENERGOLUKSS)_UPS iekārtu apkopes darbus Z-50...	Preventative	Closed	VTL-AREA Area VTL	30.11.2024	23.10.2024	SG Se...	SG Sergej...	Energe...
022601	Siltuma palaišana 3. laukums.	General Work	In Preparation	L0112 Area 3	31.10.2024	23.10.2024	IS Iva...	IS Ivars ...	SIA Vi...
022600	PLN-025 Bloķēšana Iztukšošanai	General Work	Closed	PLN-25 Maģistrālais cauruļvads (cauruļvadu koridors)	14.11.2024	23.10.2024	IZ Iva...	IZ Ivars ...	Partne...
022596	Rezervuāra inspekcija T-021	Inspection	In Preparation	T-021 Rezervuārs	25.11.2024	23.10.2024	Sy... AS	Andis ...	SIA Vi...
022597	Rezervuāra inspekcija T-100	Inspection	In Execution	T-100 Rezervuārs	25.11.2024	23.10.2024	Sy... NM	Natalj...	SIA Vi...
022598	Rezervuāra inspekcija T-101	Inspection	In Execution	T-101 Rezervuārs	25.11.2024	23.10.2024	Sy... NM	Natalj...	SIA Vi...
022599	Rezervuāra inspekcija T-422	Inspection	In Preparation	T-422 Rezervuārs	25.11.2024	23.10.2024	Sy... AS	Andis ...	SIA Vi...
022590	Rezervuāra inspekcija T-003	Inspection	In Execution	T-003 Rezervuārs	25.11.2024	23.10.2024	Sy... Valērij...	Valērij...	SIA Vi...
022591	Rezervuāra inspekcija T-004	Inspection	In Execution	T-004 Rezervuārs	25.11.2024	23.10.2024	Sy... Valērij...	Valērij...	SIA Vi...
022592	Rezervuāra inspekcija T-009	Inspection	Closed	T-009 Rezervuārs	25.11.2024	23.10.2024	Sy... SB	Sintija...	SIA Vi...
022593	Rezervuāra inspekcija T-010	Inspection	Closed	T-010 Rezervuārs	25.11.2024	23.10.2024	Sy... SB	Sintija...	SIA Vi...
022594	Rezervuāra inspekcija T-015	Inspection	In Execution	T-015 Rezervuārs	25.11.2024	23.10.2024	Sy... AR	Arnol...	SIA Vi...
022595	Rezervuāra inspekcija T-016	Inspection	In Execution	T-016 Rezervuārs	25.11.2024	23.10.2024	Sy... AR	Arnol...	SIA Vi...
022589	ESD 3. muiņš STOP uz VB	Corrective	In Execution	VTL-AREA Area VTL	30.11.2024	22.10.2024	Dā... SG	Sergej...	Multic...
022588	Centrālajā caurlaidē demontēt stikla starpsienu (Ar p...	Modification/Pro	In Preparation	BUI-003 Centrālā caurlaide		22.10.2024	IS Iva...	IS Ivars ...	
022587	Lokālo nosūces/pieplūdes tehniskās uzturēšanas darbi	Preventative	In Execution	L1492 Administrācijas ēka [Ēkas (Area 1)]	31.10.2024	22.10.2024	IS Iva...	IS Ivars ...	Caveri...
022585	Silto grīdu montāža operatoru dušu telpā.	General Work	Cancelled	BUI-001 Administrācijas ēka, (+ el. sadale Z-115.)		22.10.2024	IS Iva...		
022586	Silto grīdu montāža operatoru dušu telpā.	General Work	In Preparation	BUI-001 Administrācijas ēka, (+ el. sadale Z-115.)		22.10.2024	IS Iva...	IS Ivars ...	Ripors...
022584	Silto grīdu montāža operatoru dušu telpā.	General Work	Cancelled	BUI-001 Administrācijas ēka, (+ el. sadale Z-115.)		22.10.2024	IS Iva...		
022583	Silto grīdu montāža operatoru dušu telpā.	General Work	Cancelled	BUI-001 Administrācijas ēka, (+ el. sadale Z-115.)		22.10.2024	IS Iva...		

Rows per page 30 31 - 60 of 14878








Darba
pieprasījumi

Norīkojumi
darbu veikšanai

Bloķēšana /
markēšana

Apkopju
uzturēšana

Darbinieku mērķi
360* novērtējums



Darba
pieprasījumi

Norīkojumi
darbu veikšanai

Bloķēšana /
markēšana

Apkopju
uzturēšana

Darbinieku mērķi
360* novērtējums



☒ Standarta IAL	☐ Ķīmiskais aizsardzības kostīms	☒ Respirators (TIPS)
☒ Aizsardzība pret kritošiem objektiem	☐ Metināšanas cimdi	☐ Sakaru līdzekļi

Darba veids

☒ Apkope, remonts	☐ Frēzēšana	☐ Rezervuāra mazgāšana
☐ Apvalņojuma atvēršana/ aizvērsana	☐ Iekļūt slēgtā telpā	☐ Sagatavošanās darbi
☐ Atsūkņēšana ar vakuummucu	☐ Konstrukciju zāģēšana/ griešana	☐ Smilšu strūklēšana (KARSTIE)
☐ Augsta spiediena tīrīšana (līdz 250 bar)	☐ Krāsošana	☐ Strādāt 1m no ūdens
☐ Augsta spiediena tīrīšana (virs 250 bar)	☐ Mērījumi (instrumentālie, ģeodēziskie)	☐ Strādāt rezervuāra ārpusē (citi)
☐ Būvdredu/ tranšeju aizbēršana	☐ Metināšana (KARSTIE)	☐ Strādāt rezervuāra ārpusē (jumts)

Riski

☒ Acu bojājumi	☒ Krišana/ paslīdēšana	☒ Rotējošās daļas
☒ Apbērsana/ iestīgšana	☒ Kritoši objekti	☒ Saindēšanās
☐ Apdegumi	☐ Metināšanas aerosoli	☐ Smaguma pārvietošana
☐ Aprūtināta evakuācija	☐ Nelabvēlīgi laikapstākļi	☐ Troksnis
☐ Azbests	☐ Nenietiekos apgaismojums	☐ Uguns/ aizdedzināns

Ugunsdrošība un kolektīvā aizsardzība

☐ Akas teknes pārklāšana 11m rādiusā	☐ Jāizgaismo evakuācijas ceļi	☐ Pontons aizsargāts un uzraudzīts
☐ Aprīkojums/materiāli jānovieto ārpus apvalņojuma	☐ Kāpņu drošināšana	☐ Sastatnes pārbaudīts
☐ Apzināt glābšanas rīnķa un trepi pieejamība	☐ Kolektīvā pretkritiena aizsardzība	☐ Slēgtas telpas uzraugs
☐ Atbrīvot darba zonu (11m) no degošiem materi...	☐ Nenoslēgt pieeju ugunsdzēsības sistēmām un a...	☐ Šūtenju savienojumu drošināšana (trostle)
☐ Atlauta apvalņojuma atstāšana atvērta veidā	☐ Nepieciešama operatora klātbūtne darba veikšan...	☐ Spiediena šļūtenes/ savienojumi sertificēti un pā...
☐ Auto tehnika/mobilais aprīkojums atļauti apvalņo...	☐ Nepieļaut citu personu klātbūtni darba zonā (R>...	☐ Tehnoloģiskās ierīces aizsargātas
☐ Ceļu noslēgšana/ apvadceļš	☒ Nodrošināt darba vidi mitru	☐ Tranšejas rakšanas malas 45 grādos
☐ Darba uzraugs	☐ Norobežot darba vietu min 25m	☐ UGAD piekabe
☒ Darba vietas norobežošana	☐ Nosegt ventilācijas gaisa vadus	☐ UGAD vienība ar autosticernu
☐ Darba vietas nožogojšana	☐ Novietot grunti ne tuvāk kā 0,5m no būvdredes ...	☐ Ugunsdzēsamais aparāts: ar oglskābo gāzi
☒ Drošības zīmes	☐ Papildus apgaismojums	☒ Ugunsdzēsamais aparāts: ar pulveri
☐ Gaisa kvalitātes mērījumi	☐ Pārbaudīts sazemējums	☐ Zem savienojumiem izvietoti nolpūžu savākšana...
☐ Grunts nostiprināšana konstrukcijas (vairogli)	☐ Pārtraukt tehnoloģisko procesu	☐ Citi:
☐ Hidrants Nr.:	☐ Pārvietojamā sadale aprīkota ar strāvas noplūde...	☐ Citi:
☐ Izvēlētais drošas darba metodes	☐ Pasākumi pret dzirksteļu rašanos	☐ Citi:
☐ Izvietoti absorbējoši materiāli	☐ Piespiežu ventilācija	

Norīkojumi darbu veikšanai

→ Permits → (CVS_REM)_Nedarbojas avārijas apgaismojuma gaismeklis, 3.stāva kāpnēs telpā.

Jānis Ivaško
SIA Vitol Terminal Latvia

P003379

General

History

Progress

Draft

Ops Approve

HSE Approve

Ready

Issued

Extension Request

Closed

WORK ORDER DETAILS

Work OrderW 022191 (CVS_REM)_Nedarbojas avārijas apgaismojuma gaismeklis, 3.stāva kāpnēs telpā.

StatusIn ExecutionPlannerSergejs Ļ

TagBUI-001: Administrācijas ēka, (+ el. sadale Z-115.)

DETAILS

Permit ID# P003379

Title(CVS_REM)_Nedarbojas avārijas apgaismojuma gaismeklis, 3.stāva kāpnēs telpā.

PartnerCVS SIA

SupervisorErnests Ļ

Executors

Planned Start Date29.10.2024Valid Until03.11.2024

Created ByErnests Ļ

Impact on related activities

Important conditions

Additional conditions

TASKS

T003398 Avārijas apgaismojuma nomaiņa 3 Stāva kāpņu telpā.

TAGBUI-001 Administrācijas ēka, (+ el. s...ViewDone

PROGRESS

Oct 30 - Today

Permit Closed

Permit closed from kiosk

29.10.2024 16:42 System

PTW Printed

29.10.2024 13:13 Arnolds

Issued by Arnolds Rōģis

29.10.2024 13:13 Arnolds

HSE Approved by Dagnis Garais

29.10.2024 12:11 Dagnis

OPS Approved by Anžella Bezuško

29.10.2024 11:50 Anžella

Status updated from Draft to Ops Approve

29.10.2024 11:50 Sergejs Ļ

Permit Created

29.10.2024 10:41 Ernests J

Darba
pieprasījumi

Norīkojumi
darbu veikšanai


Bloķēšana /
markēšana

Apkopju
uzturēšana

Darbinieku mērķi
360* novērtējums

Vitol Terminal Latvia SIA teritorija

Vitol Terminal Latvia SIA mulīņu un cauruļvadu trase



Norīkojumi darbu veikšanai

→ LOTO → MLA-05: Stenders (EMCO WHEATON)

Jānis Ivaško

SIA Vitol Terminal Latvia

L002136

General

History

Update Status

Progress

Draft

Approved By Requester

Approved

Approve to place

Placed

Approve to Remove

Removed

LOTO ID *

#

L002136

Status *

Physically Removed

Target Tag *

MLA-05: Stenders (EMCO WHEATON)

Type *

Mechanical

Description *

MLA 5 bloķēšana no tehnoloģijas.

Partner *

SIA Vitol Terminal Latvia

Executor

Ritvars

Planned start date

12.09.2024

Registered by

Ritvars

Planned end date

25.10.2024

Registered at

12.09.2024 08:53

LOTO LINES

Order No.

1

Status

Removed

Tag *

MOV-9317: Ar motoru darbināms vārsts

Lock No.

Lock No.

Description *

mehāniski bloķēts

Initial position *

Closed

Placed By

Ritvars T.

12.09.2024 15:02

Safe position *

Blocked

Removed By

Ritvars T.

25.09.2024 16:36

Energy Source *

Liquid

Order No.

2

Status

Removed

Tag *

MLA-05: Stenders (EMCO WHEATON)

Lock No.

Lock No.

Description *

mehāniski bloķēts atloku savienojums pie MLA 5

Initial position *

Open

Placed By

Ritvars

12.09.2024 15:02

Safe position *

Blocked

Removed By

Ritvars

25.09.2024 16:36

Energy Source *

Liquid

User in permits

Partner

Created By

Registered At

Valid Until

P002867

caurulvada posma no MOV-9317 līdz MLA Nr.5 (mehāniski bloķēts)

Closed

SIA Vitol Terminal Latvia

RT

Ritvars

11.09.2024

22.09.2024

P002916

MLA 5 iepriekš izžāvētā un izmazgātā caurulvada posmā

Closed

SIA Vitol Terminal Latvia

RT

Ritvars

16.09.2024

22.09.2024

P002989

jauna balsta uzstādīšana un MLA 5 iepriekš izžāvētā un izmazgātā caurulvada posmā

Closed

SIA Vitol Terminal Latvia

RT

Ritvars

23.09.2024

29.09.2024

PROGRESS

Oct 30 - Today

Status updated from Approve To Remove to Physically Removed

25.09.2024 16:37 Anda M

Status updated from Physically Placed to Approve To Remove

25.09.2024 16:34 Anda M

Status updated from Approve To Place to Physically Placed

12.09.2024 15:03 Dāvis R

Status updated from Approved to Approve To Place

12.09.2024 08:56 Dāvis Reinholds

Status updated from Approved By Requester to Approved

12.09.2024 08:54 Ruslan

Status updated from Draft to Approved By Requester

12.09.2024 08:53 Ritvars

LOTO Created

12.09.2024 08:53 Ritvars

Darba
pieprasījumi

Norīkojumi
darbu veikšanai

Bloķēšana /
markēšana

Apkopju
uzturēšana

Darbinieku mērķi
360* novērtējums



LOTO uzstādīt līdz: _____ 1 of 1

Bloķējamā / Atbloķējamā ierīce		LOTO numurs: L002014	Apraksts: Rezervuāra bloķēšana remontam.	LOTO realizēšana(OPS)
LOTO plānu sastādīja: Ivars /Elektroniski apstiprināts/		LOTO plāna pārbaudi veica: Rīčvars T. /Elektroniski apstiprināts/		Vārds Uzvārds Datums: Paraksts:
Tag ID: T-005: Rezervuārs	Bloķēšanas un marķēšanas pārbaudi veica		Atbloķēšanas un marķēšanas noņemšanas pārbaudi veica	
Vieta: VTL: VTL Terminal	Vārds, Uzvārds:	Paraksts:	Vārds, Uzvārds:	Paraksts:

Energijas avots Šķidrums	Apraksts saknes aizbīdnis	Atslēgas Nr.:
Tag: MOV-1583: Ar motoru darbināms vārsts		
Statuss: Atbloķēts Bloķēts	Bloķēšanu veica:	Datums/laiks:
Iekārtas stāvoklis pirms bloķēšanas Iekārtas stāvoklis pēc bloķēšanas	Atbloķēšanu veica:	Datums/laiks:
		OPS Check Uzl.: ☐ Noņ.: ☐

Energijas avots Šķidrums	Apraksts Termiskais pārspiediena vārsts	Atslēgas Nr.:
Tag: TRV-005A: Termiskais pārspiediena vārsts		
Statuss: Atbloķēts Bloķēts	Bloķēšanu veica:	Datums/laiks:
Iekārtas stāvoklis pirms bloķēšanas Iekārtas stāvoklis pēc bloķēšanas	Atbloķēšanu veica:	Datums/laiks:
		OPS Check Uzl.: ☐ Noņ.: ☐

Energijas avots Šķidrums	Apraksts Termiskais pārs	
Tag: TRV-005B: Termiskais pārspiediena vārsts		
Statuss: Atbloķēts Bloķēts	Bloķēšanu veica:	
Iekārtas stāvoklis pirms bloķēšanas Iekārtas stāvoklis pēc bloķēšanas	Atbloķēšanu veica:	

Energijas avots Šķidrums	Apraksts Termiskais pārs	
Tag: TRV-005C: Termiskais pārspiediena vārsts		
Statuss: Atbloķēts Bloķēts	Bloķēšanu veica:	
Iekārtas stāvoklis pirms bloķēšanas Iekārtas stāvoklis pēc bloķēšanas	Atbloķēšanu veica:	

	LOTO pieprasītājs Ivars		LOTO pieprasītājs Ivars		LOTO pieprasītājs Ivars		LOTO pieprasītājs Ivars
Mehāniskais LOTO	LOTO numurs L002014	Mehāniskais LOTO	LOTO numurs L002014	Mehāniskais LOTO	LOTO numurs L002014	Mehāniskais LOTO	LOTO numurs L002014
Tag: MOV-1583: Ar motoru darbināms v.		Tag: TRV-005A: Termiskais pārspiediena		Tag: TRV-005B: Termiskais pārspiediena		Tag: TRV-005C: Termiskais pārspiediena	
Vieta: VTL: VTL Terminal		Vieta: VTL: VTL Terminal		Vieta: VTL: VTL Terminal		Vieta: VTL: VTL Terminal	
Uzlikts: 30.10.2024		Uzlikts: 30.10.2024		Uzlikts: 30.10.2024		Uzlikts: 30.10.2024	
Bloķēts līdz: 10.02.2024		Bloķēts līdz: 10.02.2024		Bloķēts līdz: 10.02.2024		Bloķēts līdz: 10.02.2024	
Apraksts saknes aizbīdnis		Apraksts Termiskais pārspiediena vārsts		Apraksts Termiskais pārspiediena vārsts		Apraksts Termiskais pārspiediena vārsts	
Energijas avots: Šķidrums		Energijas avots: Šķidrums		Energijas avots: Šķidrums		Energijas avots: Šķidrums	
Stāvoklis pirms bloķēšanas: Atbloķēts		Stāvoklis pirms bloķēšanas: Atbloķēts		Stāvoklis pirms bloķēšanas: Atbloķēts		Stāvoklis pirms bloķēšanas: Atbloķēts	
Bloķēts (drošs stāvoklis)		Bloķēts (drošs stāvoklis)		Bloķēts (drošs stāvoklis)		Bloķēts (drošs stāvoklis)	

Darba
pieprasījumiNorīkojumi
darbu veikšanaiBloķēšana /
marķēšanaApkopju
uzturēšanaDarbinieku mērķi
360* novērtējums



General

Route Lines 16

Materials

Work Orders 7

Documentation

History

Create Inspection Work Order

Update Status

Status

Approved

Route Name *

Ikmēneša VRU inspekcija

Description

Veikt Ikmēneša VRU inspekciju

Tag

BUI-VRU: Tvaika reģenerācijas ierīce (VRU) (Area 5)

Inspection Type



Select Equipment Type

Next Line Execution



01.11.2024

16

Responsible Person

Jānis Ivaško

Last Line Execution



01.10.2024

16

Inspected By

Inspected By

Contract Name / No

Contract Name / No

Work Order Template

Ikmēneša VRU inspekcija



Auto generate



Generate individual work orders for each inspection line

Generate *

0

days before

Inspection Window *



1

days



Send E-mail

Additional E-mail



Additional E-mail

Darba
pieprasījumi

Norīkojumi
darbu veikšanai

Bloķēšana /
markēšana

Apkopju
uzturēšana

Darbinieku mērķi
360* novērtējums



W W022452

General

Tasks

Inspections 16

Documentation

Materials

History

Generate Report



+ Add Inspection

OK

	Description	Tag	Result
#1	MĒRIERĪCES IR DARBA KĀRTĪBĀ, BOJĀJUMU NAV	BUI-VRU Tvaika reģenerācijas ierīce (VRU) (Area 5)	NOK W
#2	VISAS NEPIECIEŠAMĀS TAG NORĀDES IR UZSTĀDĪTAS UN VIEGLI SALASĀ...	BUI-VRU Tvaika reģenerācijas ierīce (VRU) (Area 5)	OK
#3	VRU STACIJĀ NAV ŠĶIDRUMA NOPLŪŽU UN VIZUĀLU DEFEKTU NAV	BUI-VRU Tvaika reģenerācijas ierīce (VRU) (Area 5)	NOK W
#4	VRU STACIJĀ VISI STIPRINĀJUMI IR VIETĀS UN ATBILSTOŠI APVILKTAS	BUI-VRU Tvaika reģenerācijas ierīce (VRU) (Area 5)	OK
#5	EĻĻAS LĪMENIS VAKUMA SŪKNIM IR ATBILSTOŠS, SIKSNAS NAV NOKRIT...	VAP-7580 Kompresors	OK
#6	EĻĻAS LĪMENIS VAKUMA SŪKNIM IR ATBILSTOŠS, SIKSNAS NAV NOKRIT...	VAP-7585 Kompresors	OK
#7	EĻĻAS LĪMENIS VAKUMA SŪKNIM IR ATBILSTOŠS, SIKSNAS NAV NOKRIT...	VAP-7590 Kompresors	OK
#8	EĻĻAS LĪMENIS VAKUMA SŪKNIM IR ATBILSTOŠS, SIKSNAS NAV NOKRIT...	VAP-7595 Kompresors	OK
#9	EĻĻAS LĪMENIS VAKUMA SŪKNIM IR ATBILSTOŠS, SIKSNAS NAV NOKRIT...	VAP-7680 Kompresors	OK
#10	EĻĻAS LĪMENIS VAKUMA SŪKNIM IR ATBILSTOŠS, SIKSNAS NAV NOKRIT...	VAP-7685 Kompresors	OK
#11	EĻĻAS LĪMENIS VAKUMA SŪKNIM IR ATBILSTOŠS, SIKSNAS NAV NOKRIT...	VAP-7690 Kompresors	OK
#12	EĻĻAS LĪMENIS VAKUMA SŪKNIM IR ATBILSTOŠS, SIKSNAS NAV NOKRIT...	VAP-7695 Kompresors	OK
#13	EĻĻAS LĪMENIS SŪKNIM IR ATBILSTOŠS UN VIZUĀLU DEFEKTU NAV	CEP-7570 Sūkņis VRU TSS	OK
#14	EĻĻAS LĪMENIS SŪKNIM IR ATBILSTOŠS UN VIZUĀLU DEFEKTU NAV	CEP-7570 Sūkņis VRU TSS	OK
#15	EĻĻAS LĪMENIS SŪKNIM IR ATBILSTOŠS UN VIZUĀLU DEFEKTU NAV	CEP-7570 Sūkņis VRU TSS	OK
#16	EĻĻAS LĪMENIS SŪKNIM IR ATBILSTOŠS UN VIZUĀLU DEFEKTU NAV	CEP-7640 Sūkņis VRU TSS	OK

CEP-7640: Sūkņis VRU TSS

✓ History

Darba
pieprasījumi

Norīkojumi
darbu veikšanai

Bloķēšana /
markēšana

Apkopju
uzturēšana

Darbinieku mērķi
360* novērtējums



W WO

History



Generate Report

WO ID	WO Title	WO Status	Created At	Description	Result	Inspected At	Inspected By	Response
022452	Ikmēneša VRU inspekcija	Closed	01.10.2024	MĒRIERĪCES IR DARBA KĀRTĪBĀ, B...	NOK	25.10.2024	Jl Jānis Ivaško	Processed
022254	Ikmēneša VRU inspekcija	Closed	01.09.2024	MĒRIERĪCES IR DARBA KĀRTĪBĀ, B...	OK	25.09.2024	RT Rīvars	
021983	Ikmēneša VRU inspekcija	Closed	01.08.2024	MĒRIERĪCES IR DARBA KĀRTĪBĀ, B...	OK	22.08.2024	Jl Jānis Ivaško	
021766	Ikmēneša VRU inspekcija	Closed	01.07.2024	MĒRIERĪCES IR DARBA KĀRTĪBĀ, B...	OK	19.07.2024	Jl Jānis Ivaško	
021505	Ikmēneša VRU inspekcija	Closed	01.06.2024	MĒRIERĪCES IR DARBA KĀRTĪBĀ, B...	OK	01.07.2024	Jl Jānis Ivaško	
021184	Ikmēneša VRU inspekcija	Closed	01.05.2024	MĒRIERĪCES IR DARBA KĀRTĪBĀ, B...	OK	14.05.2024	Jl Jānis Ivaško	
020878	Ikmēneša VRU inspekcija	Closed	27.03.2024	MĒRIERĪCES IR DARBA KĀRTĪBĀ, B...	OK	24.04.2024	Jl Jānis Ivaško	

Rows per page 30

1 - 7 of 7

Close

ELĻAS LĪMENIS SŪKNIM IR ATBILSTOŠS UN VIZUĀLU DEFEKTU NAV

RU TSS

OK

ELĻAS LĪMENIS SŪKNIM IR ATBILSTOŠS UN VIZUĀLU DEFEKTU NAV

CEP 7640 Sūkņi VRU TSS

History

OK

Darba
pieprasījumi

Norīkojumi
darbu veikšanai

Bloķēšana /
markēšana

Apkopju
uzturēšana

Darbinieku mērķi
360* novērtējums

→ Work Orders → Ikmēneša VRU inspekcija

W WO

History

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

Rows per page

30

Inspection Report - Vitol Terminal Latvia
Generated on: 30.10.2024 14:47

Work Order: W022452
Ikmēneša VRU inspekcija
VTL Terminal / Area 5
Tag: BUI-VRU Tvaika reģenerācijas ierīce (VRU) (Area 5)
Description: Veikt Ikmēneša VRU inspekciju
Performer(s):

Planned finish time: 28.10.2024 17:00
Actual finish time: 25.10.2024 11:50

janis Ivaško

WO Planner
WO Executor
Executor

SIA Vitol Terminal Latvia
SIA Vitol Terminal Latvia
SIA Vitol Terminal Latvia

Inspection prepared by: Jānis Ivaško
Category:

Activities

Tag

Result

#1 MĒRIERĪCES IR DARBA KĀRTĪBĀ, BOJĀJUMU NAV

BUI-VRU: Tvaika reģenerācijas ierīce (VRU) (Area 5)

x NOK

Comment: Jāmaina manometri visiem sūkņiem (Jānis Ivaško)
Follow up Work Order: 022607

Response: Processed

#2 VISAS NEPIECIEŠAMĀS TAG NORĀDES IR UZSTĀDĪTAS UN VIEGLI SALASĀMAS

BUI-VRU: Tvaika reģenerācijas ierīce (VRU) (Area 5)

✓ OK

#3 VRU STACIJĀ NAV ŠKIDRUMA NOPLŪŽU UN VIZUĀLU DEFEKTU NAV

BUI-VRU: Tvaika reģenerācijas ierīce (VRU) (Area 5)

x NOK

Comment: Eļļas noplūde no aizbīdņa MOA 7540 (Jānis Ivaško)
Follow up Work Order: 022608

Response: Processed

#4 VRU STACIJĀ VISI STIPRINĀJUMI IR VIETĀS UN ATBILSTOŠI APVILKTAS

BUI-VRU: Tvaika reģenerācijas ierīce (VRU) (Area 5)

✓ OK

#5 EĻĻAS LĪMENIS VAKUMA SŪKNIM IR ATBILSTOŠS, SIKSNĀS NAV NOKRITUŠAS UN VIZUĀLU DEFEKTU NAV

VAP-7580: Kompresors

✓ OK

#6 EĻĻAS LĪMENIS VAKUMA SŪKNIM IR ATBILSTOŠS, SIKSNĀS NAV NOKRITUŠAS UN VIZUĀLU DEFEKTU NAV

VAP-7585: Kompresors

✓ OK

#7 EĻĻAS LĪMENIS VAKUMA SŪKNIM IR ATBILSTOŠS, SIKSNĀS NAV NOKRITUŠAS UN VIZUĀLU DEFEKTU NAV

VAP-7590: Kompresors

✓ OK

#8 EĻĻAS LĪMENIS VAKUMA SŪKNIM IR ATBILSTOŠS, SIKSNĀS NAV NOKRITUŠAS UN VIZUĀLU DEFEKTU NAV

VAP-7595: Kompresors

✓ OK

#9 EĻĻAS LĪMENIS VAKUMA SŪKNIM IR ATBILSTOŠS, SIKSNĀS NAV NOKRITUŠAS UN VIZUĀLU DEFEKTU NAV

VAP-7680: Kompresors

✓ OK

#10 EĻĻAS LĪMENIS VAKUMA SŪKNIM IR ATBILSTOŠS, SIKSNĀS NAV NOKRITUŠAS UN VIZUĀLU DEFEKTU NAV

VAP-7685: Kompresors

✓ OK

#11 EĻĻAS LĪMENIS VAKUMA SŪKNIM IR ATBILSTOŠS, SIKSNĀS NAV NOKRITUŠAS UN VIZUĀLU DEFEKTU NAV

VAP-7690: Kompresors

✓ OK

#12 EĻĻAS LĪMENIS VAKUMA SŪKNIM IR ATBILSTOŠS, SIKSNĀS NAV NOKRITUŠAS UN VIZUĀLU DEFEKTU NAV

VAP-7695: Kompresors

✓ OK

#13 EĻĻAS LĪMENIS SŪKNIM IR ATBILSTOŠS UN VIZUĀLU DEFEKTU NAV

CEP-7570: Sūkņis VRU TSS

✓ OK

#14 EĻĻAS LĪMENIS SŪKNIM IR ATBILSTOŠS UN VIZUĀLU DEFEKTU NAV

CEP-7540: Sūkņis [PAG-109/PAG-108] VRU TSS

✓ OK

Vitol Terminal Latvia

Page: 1 of 2

Jānis Ivaško

SIA Vitol Terminal Latvia

Generate Report

Inspected At

Inspected By

Response

5.10.2024

Jl Jānis Ivaško

Processed

5.09.2024

RT Rīvars

2.08.2024

Jl Jānis Ivaško

9.07.2024

Jl Jānis Ivaško

1.07.2024

Jl Jānis Ivaško

4.05.2024

Jl Jānis Ivaško

4.04.2024

Jl Jānis Ivaško

1 - 7 of 7

<

>

Close

History

OK

Darba pieprasījumi

Norīkojumi darbu veikšanai

Bloķēšana / markēšana

Apkopju uzturēšana

Darbinieku mērķi 360* novērtējums

VTL

NVIRO

Planned Inspections

Jānis Ivaško
SIA Vitol Terminal Latvia

Reset All Overview 781 My Inspections 10 My Planned Inspections 10

Next Execution	Title	Responsibl...	Planner	Location	Tag	Inspection Type	Inspection Group	Auto Gen. Da...	Auto Gen. On	Lines
Select date	Search	Search	Search	Search	Search	Search	Search	Da...	On	
01.11.2024	Ikmēneša VRU inspekcija	Jānis Iv...	Jānis Iv...	L0140 Area 5	BUI-VRU Tvaika r...			✓	0	01.11.2024 16
09.11.2024	Ikmēneša Ugundzēsības sūkņu pārbaude.	RT Ritvars ...	RZ Raimo...	VTL VTL Terminal	VTL-AREA Area ...	FIP_S Fire Prote...		✓	7	02.11.2024 26
16.11.2024	1.MAIŅAS MULIŅU INSPEKCIJA (MLA)	Ruslan...	AR Arnold...	VTL VTL Terminal	L0147 Area 9		Tehnoloģiskās noda...	✓	3	13.11.2024 6
16.11.2024	2.MAIŅAS MULIŅU INSPEKCIJA (MLA)	Ruslan...	Valērij...	VTL VTL Terminal	L0147 Area 9		Tehnoloģiskās noda...	✓	3	13.11.2024 6
16.11.2024	3.MAIŅAS MULIŅU INSPEKCIJA (MLA)	Ruslan...	AS Andis ...	VTL VTL Terminal	L0147 Area 9		Tehnoloģiskās noda...	✓	3	13.11.2024 9
16.11.2024	4.MAIŅAS MULIŅU INSPEKCIJA (MLA)	Ruslan...	NM Natalj...	VTL VTL Terminal	L0147 Area 9		Tehnoloģiskās noda...	✓	3	13.11.2024 9
16.11.2024	5.MAIŅAS MULIŅU INSPEKCIJA (MLA)	Ruslan...	SB Sintija...	VTL VTL Terminal	L0147 Area 9		Tehnoloģiskās noda...	✓	3	13.11.2024 6
17.11.2024	[Ventmet] Gāzes devējus kalibrēšanas dar...	Igors S...	Igors ...	VTL VTL Terminal	VTL VTL Terminal	V&V Ventmet Labor...		✓	15	02.11.2024 13
17.11.2024	Auto cisternu sūkņu stacijas sūkņu inspek...	Ruslan...	Valērij...	L0047 Tehnoloģiskās sūkņu stacijas (Area 1)	BUI-039 Autocist...	PP_L Pump Pit		✓	5	12.11.2024 12
20.11.2024	Rezervuāra inspekcija T-022	Iz Ivars Z...	Valērij...	L1285 Rezervuārs 022 [Rezervuāru parks 2 (A...	T-022 Rezervuārs		Tehnoloģiskās noda...	✓	14	06.11.2024 27
20.11.2024	Rezervuāra inspekcija T-024	Iz Ivars Z...	Valērij...	L1287 Rezervuārs 024 [Rezervuāru parks 2 (A...	T-024 Rezervuārs		Tehnoloģiskās noda...	✓	14	06.11.2024 28
20.11.2024	Rezervuāra inspekcija T-027	Iz Ivars Z...	AS Andis ...	L1290 Rezervuārs 027 [Rezervuāru parks 2 (A...	T-027 Rezervuārs		Tehnoloģiskās noda...	✓	14	06.11.2024 27
20.11.2024	Rezervuāra inspekcija T-029	Iz Ivars Z...	AS Andis ...	L1293 Rezervuārs 029 [Rezervuāru parks 2 (A...	T-029 Rezervuārs		Tehnoloģiskās noda...	✓	14	06.11.2024 28
20.11.2024	Rezervuāra inspekcija T-034	Iz Ivars Z...	SB Sintija...	L1298 Rezervuārs 034 [Rezervuāru parks 2 (A...	T-034 Rezervuārs		Tehnoloģiskās noda...	✓	14	06.11.2024 25
20.11.2024	Rezervuāra inspekcija T-036	Iz Ivars Z...	SB Sintija...	L1300 Rezervuārs 036 [Rezervuāru parks 2 (A...	T-036 Rezervuārs		Tehnoloģiskās noda...	✓	14	06.11.2024 25
20.11.2024	Rezervuāra inspekcija T-038	Iz Ivars Z...	NM Natalj...	L1302 Rezervuārs 038 [Rezervuāru parks 2 (A...	T-038 Rezervuārs		Tehnoloģiskās noda...	✓	14	06.11.2024 28
20.11.2024	Rezervuāra inspekcija T-040	Iz Ivars Z...	NM Natalj...	L1305 Rezervuārs 040 [Rezervuāru parks 2 (A...	T-040 Rezervuārs		Tehnoloģiskās noda...	✓	14	06.11.2024 25
20.11.2024	Rezervuāra inspekcija T-046	Iz Ivars Z...	AR Arnold...	L1311 Rezervuārs 046 [Rezervuāru parks 2 (A...	T-046 Rezervuārs		Tehnoloģiskās noda...	✓	14	06.11.2024 24
20.11.2024	Rezervuāra inspekcija T-047	Iz Ivars Z...	AR Arnold...	L1312 Rezervuārs 047 [Rezervuāru parks 2 (A...	T-047 Rezervuārs		Tehnoloģiskās noda...	✓	14	06.11.2024 22
27.11.2024	Rezervuāra inspekcija T-023	Iz Ivars Z...	Valērij...	L1286 Rezervuārs 023 [Rezervuāru parks 2 (A...	T-023 Rezervuārs		Tehnoloģiskās noda...	✓	14	13.11.2024 28
27.11.2024	Rezervuāra inspekcija T-025	Iz Ivars Z...	Valērij...	L1288 Rezervuārs 025 [Rezervuāru parks 2 (A...	T-025 Rezervuārs		Tehnoloģiskās noda...	✓	14	13.11.2024 28
27.11.2024	Rezervuāra inspekcija T-030	Iz Ivars Z...	AS Andis ...	L1294 Rezervuārs 030 [Rezervuāru parks 2 (A...	T-030 Rezervuārs		Tehnoloģiskās noda...	✓	14	13.11.2024 27
27.11.2024	Rezervuāra inspekcija T-032	Iz Ivars Z...	AS Andis ...	L1296 Rezervuārs 032 [Rezervuāru parks 2 (A...	T-032 Rezervuārs		Tehnoloģiskās noda...	✓	14	13.11.2024 28
27.11.2024	Rezervuāra inspekcija T-035	Iz Ivars Z...	SB Sintija...	L1299 Rezervuārs 035 [Rezervuāru parks 2 (A...	T-035 Rezervuārs		Tehnoloģiskās noda...	✓	14	13.11.2024 28
27.11.2024	Rezervuāra inspekcija T-037	Iz Ivars Z...	SB Sintija...	L1301 Rezervuārs 037 [Rezervuāru parks 2 (A...	T-037 Rezervuārs		Tehnoloģiskās noda...	✓	14	13.11.2024 25
27.11.2024	Rezervuāra inspekcija T-039	Iz Ivars Z...	NM Natalj...	L1304 Rezervuārs 039 [Rezervuāru parks 2 (A...	T-039 Rezervuārs		Tehnoloģiskās noda...	✓	14	13.11.2024 28
27.11.2024	Rezervuāra inspekcija T-041	Iz Ivars Z...	NM Natalj...	L1306 Rezervuārs 041 [Rezervuāru parks 2 (A...	T-041 Rezervuārs		Tehnoloģiskās noda...	✓	14	13.11.2024 28
27.11.2024	Rezervuāra inspekcija T-108	Iz Ivars Z...	AR Arnold...	L1340 Rezervuārs 108 [Rezervuāru grupa 100 ...	T-108 Rezervuārs		Tehnoloģiskās noda...	✓	14	13.11.2024 28
27.11.2024	Rezervuāra inspekcija T-109	Iz Ivars Z...	AR Arnold...	L1341 Rezervuārs 109 [Rezervuāru grupa 100 ...	T-109 Rezervuārs		Tehnoloģiskās noda...	✓	14	13.11.2024 28
01.12.2024	1.MAIŅAS MULIŅU INSPEKCIJA	Ruslan...	AR Arnold...	VTL VTL Terminal	L0147 Area 9		Tehnoloģiskās noda...	✓	3	28.11.2024 36
01.12.2024	2.MAIŅAS MULIŅU INSPEKCIJA	Ruslan...	Valērij...	VTL VTL Terminal	L0147 Area 9		Tehnoloģiskās noda...	✓	3	28.11.2024 36
01.12.2024	3.MAIŅAS MULIŅU INSPEKCIJA	Ruslan...	AS Andis ...	VTL VTL Terminal	L0147 Area 9		Tehnoloģiskās noda...	✓	3	28.11.2024 48
01.12.2024	4.MAIŅAS MULIŅU INSPEKCIJA	Ruslan...	NM Natalj...	VTL VTL Terminal	L0147 Area 9		Tehnoloģiskās noda...	✓	3	28.11.2024 48
01.12.2024	5.MAIŅAS MULIŅU INSPEKCIJA	Ruslan...	SB Sintija...	VTL VTL Terminal	L0147 Area 9		Tehnoloģiskās noda...	✓	3	28.11.2024 36
01.12.2024	[MLT] Aizbīdņu DN500 un DN600 ar elektr...	Igors S...	Igors ...	VTL VTL Terminal	VTL VTL Terminal		Multicomp Inspekcij...	✓	30	01.11.2024 16
01.12.2024	DSW Zemsprieguma ievad sadales inspek...	SG Sergejs...	SG Sergej...	VTL VTL Terminal	VTL-AREA Area ...	PSU_C Power Su...	CVS SIA, tehniska a...	✓	10	21.11.2024 96
01.12.2024	DSW Augstsprieguma ievad sadales inspe...	SG Sergejs...	SG Sergej...	VTL VTL Terminal	VTL-AREA Area ...	PSU_C Power Su...		✓	10	21.11.2024 33
01.12.2024	[CVS_INSP_FT] 6/04kV transformatoru i...	SG Sergejs...	SG Sergej...	VTL VTL Terminal	VTL-AREA Area ...	PSU_C Power Su...	CVS SIA, tehniska a...	✓	10	21.11.2024 66
01.12.2024	[MLT] UATS sistēmas funkcionalitāti pār...	Igors S...	Igors ...	L1492 Administrācijas ēka [Ēkas (Area 1)]	BUI-001 Adminis...		Multicomp Inspekcij...	✓	15	16.11.2024 24
01.12.2024	[MLT] UATS sistēmas funkcionalitāti pār...	Igors S...	Igors ...	L0022 Caurlaide [Ēkas (Area 1)]	BUI-003 Centrāl...		Multicomp Inspekcij...	✓	15	16.11.2024 3
01.12.2024	[MLT] UATS sistēmas funkcionalitāti pār...	Igors S...	Igors ...	L1515 Sporta halle [Ēkas (Area 1)]	BUI-002 Sporta ...		Multicomp Inspekcij...	✓	15	16.11.2024 45
01.12.2024	Rezervuāra inspekcija T-031	Iz Ivars Z...	Andis ...	L1295 Rezervuārs 031 [Rezervuāru parks 2 (A...	T-031 Rezervuārs		Tehnoloģiskās noda...	✓	14	19.11.2024 25

Rows per page 100 1 - 100 of 781


Darba
pieprasījumi

Norīkojumi
darbu veikšanai

Bloķēšana /
markēšana

Apkopju
uzturēšana

Darbinieku mērķi
360* novērtējums



Darba
pieprasījumi

Norīkojumi
darbu veikšanai

Bloķēšana /
marķēšana

Apkopju
uzturēšana

Darbinieku mērķi
360* novērtējums


**Edgars**

Trainee
SIA Vitol Terminal Latvia


Department: Sadarbības partneri

Group: Technical

Survey Progress Active



Appaisal scale



Summary



Self	Other	Gap	
1.7	3.7	▲ 2.0	Veselība, drošība, vide / Health, Safety & Environment
2.5	4.5	▲ 2.0	Komerčiālā izpratne, orientācija uz biznesa attīstību un ieguldījums...
3.0	4.5	▲ 1.5	Komandas darbs / Team Work
2.5	3.5	▲ 1.0	Projektu vadība / Project management
2.7	3.7	▲ 1.0	Biznesa domāšana / Entrepreneursip
2.7	3.7	▲ 1.0	Sadarbība / Collaboration
3.3	4.2	▲ 0.8	Līderība un sevis attīstība / Leadership and self development
3.0	3.7	▲ 0.7	Profesionālā kvalitāte / Leadership and self development
3.3	4.0	▲ 0.7	Atbildība / Integrity
3.0	3.5	▲ 0.5	Izcilība / Excellence
3.3	3.5	▲ 0.2	Cieņa / Respect
2.8	3.9	▲ 1.0	Total




Darba
pieprasījumi

Norīkojumi
darbu veikšanai

Bloķēšana /
marķēšana

Apkopju
uzturēšana

Darbinieku mērķi
360* novērtējums



- Work Orders and their related task tags;
 - Work Order Status NOT = Cancelled;
 - Planned finish date = scheduled that month;
- Work Orders and their related task tags;
 - Work Order Status NOT = Cancelled;
 - Work Order Type = Corrective;
 - Work Order Priority = High;
 - Planned finish date = scheduled that month;



- Work Orders and their inspection lines;
 - Work Orders type - Inspection; Preventative;
 - Work Order Status NOT = Cancelled, Requested;
 - Tag = Safety Critical;
 - Planned finish date = scheduled that month;
- Work Orders and their inspection lines;
 - Work Orders type - Inspection; Preventative;
 - Work Order Status NOT = Cancelled, Requested;
 - Tag = Safety Critical;
 - Status = Closed;
 - Actual Finish Date <= Planned Finish Date;
 - Planned finish date = scheduled that month;

KPI

Darba
pieprasījumi

Norīkojumi
darbu veikšanai

Bloķēšana /
marķēšana

Apkopju
uzturēšana

Darbinieku mērķi
360* novērtējums

Veiksmes stāsts

Darbinieku iesaiste

Biznesa domāšana

Sistēma, kas pielāgojas darbiniekam



Esiet proaktīvi



*Un Jums
viss izdosies*

